

باسم‌هه تعالی

سوپرآلیاژ‌های پایه نیکل

سید عبدالکریم سجادی

استاد گروه مهندسی متالورژی و مواد
دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد

۱۳۹۲ بهار

عنوان و نام پدیدآور:	سوپر آلیاژهای پایه نیکل / تأثیف دکتر سید عبدالکریم سجادی.
مشخصات نشر:	مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۲.
مشخصات ظاهری:	۲۹۶ ص: جدول، نمودار.
فروست:	(انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛ شماره ۶۱۵).
شابک:	(ISBN: 978-964-386-289-3)
وضعیت فهرست نویسی:	فیبا.
یادداشت:	واژه‌نامه.
یادداشت:	کتابنامه.
موضوع:	سوپر آلیاژها.
موضوع:	آلیاژهای مقاوم حرارت.
شناسه افزوده:	سجادی، عبدالکریم، - ۱۳۴۱ -
شناسه افزوده:	دانشگاه فردوسی مشهد.
ردیه‌بندی کنگره:	TN ۷۰۰ / ۳ س ۹۱۳۹۲
ردیه‌بندی دیوبی:	۶۲۰/۱۸
شماره کتابخانه ملی:	۲۳۷۴۶۸۵



انتشارات، شماره ۶۱۵

سوپر آلیاژهای پایه نیکل

تأثیف

دکتر عبدالکریم سجادی

ویراستار علمی

دکتر علی حائریان اردکانی

وزیری، ۲۹۶ صفحه، ۱۰۰۰ نسخه، چاپ اول، زمستان ۱۳۹۲

امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

بهای: ۷۵۰۰۰ ریال

ISBN: 978-964-386-289-3

شابک ۳-۲۸۹-۳۸۶-۳۸۴-۹۶۴-۹۷۸

فهرست مطالب

۹.....	پیش گفتار
۱۱.....	فصل ۱ - معرفی، ترکیب شیمیایی و ریزساختار سوپرآلیاژهای پایه نیکل
۱۱.....	۱-۱) معرفی
۱۳.....	۲-۱) تاریخچه‌ی توسعه‌ی سوپرآلیاژهای پایه نیکل
۱۵.....	۳-۱) ترکیب شیمیایی
۲۱.....	۴-۱) مشخصه‌های متالورژیکی
۲۱.....	۱-۴-۱) فاز زمینه γ
۲۲.....	۲-۴-۱) فاز رسوی γ'
۲۵.....	۱-۲-۴-۱) ساختار و سیستم‌های لغزشی فاز رسوی γ'
۲۵.....	۲-۲-۴-۱) نقص چیدمان یا عیوب انباشتگی
۲۶.....	۳-۲-۴-۱) استحکام تسلیم γ'
۲۶.....	۴-۲-۴-۱) پایداری γ
۲۸.....	۵-۲-۴-۱) تجزیه γ' به α (Ni ₃ Nb or Ta) و γ'' (Ni ₅ Ti)
۲۸.....	۳-۴-۱) یوتکتیک γ/γ'
۲۹.....	۴-۴-۱) کاربیدها
۳۳.....	۵-۴-۱) بُریدها
۳۳.....	۶-۴-۱) فازهای مضر TCP
۳۹.....	۷-۴-۱) γ' مرزدانه‌ای
۴۰.....	مراجع
۴۱.....	فصل ۲ - روش‌های تولید سوپرآلیاژها
۴۱.....	۱-۲) مقدمه
۴۲.....	۲-۲) روش‌های تولید سوپرآلیاژها
۴۴.....	۳-۲) فرآیندهای شکل‌دهی سوپرآلیاژها
۴۵.....	۱-۳-۲) فرآیند تولید به روش ماشین‌کاری
۴۶.....	۲-۳-۲) فرآیند تولید به روش آهن‌گری
۴۷.....	۱-۲-۳-۲) عوامل مؤثر روی آهن‌گری پذیری
۴۸.....	۲-۲-۳-۲) متغیرهای فرآیند آهن‌گری

۴۹.....	فرآیند تولید به روش ریخته‌گری۳-۲
۵۱.....	ذوب و تولید شمش۴-۲
۵۲.....	شمش ریز دانه۱-۴-۲
۵۳.....	تبدیل شمش به تختال۲-۴-۲
۵۳.....	روش‌های تولید شمش۳-۴-۲
۵۶.....	مزایای ذوب در خلأ۵-۲
۵۷.....	مکانیزم تشکیل و حذف آخال‌های Al_2O_3 در سوپرآلیاژهای پایه نیکل۶-۲
۶۱.....	ریخته‌گری دقیق۷-۲
۶۲.....	مراحل اساسی ریخته‌گری دقیق۷-۲
۶۳.....	مزایای روش ریخته‌گری دقیق۲-۷-۲
۶۳.....	مواد سازنده مدل۳-۷-۲
۶۵.....	ماهیچه و ماهیچه‌سازی۴-۷-۲
۶۶.....	موم‌دادی۵-۷-۲
۶۶.....	پخت و پیش‌گرم قالب۶-۷-۲
۶۷.....	انجماد جهت‌دار۸-۲
۶۷.....	ریخته‌گری تک‌بلور۹-۲
۷۲.....	مراجع۷۲

فصل ۳ - عملیات حرارتی و اثرات آن بر ریزساختار و خواص مکانیکی سوپرآلیاژهای پایه نیکل. ۷۳

۷۳.....	عملیات حرارتی سوپرآلیاژهای پایه نیکل۱-۳
۷۵.....	عملیات حرارتی انحلالی۱-۱-۳
۷۶.....	عملیات حرارتی پیرسازی۲-۱-۳
۷۸.....	تأثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار سوپرآلیاژهای خرش کرده۲-۳
۷۸.....	همگن کردن ریزساختار۲-۲-۳
۷۹.....	تأثیر بر موروفولوژی، میزان و اندازه رسوب۲-۲-۳
۸۰.....	استحاله‌های فازی۳-۳
۸۱.....	واکنش‌های کاربیدی۴-۳
۸۲.....	تأثیر متغیرهای عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی سوپرآلیاژها۵-۳
۸۲.....	دماهی عملیات انحلالی۱-۵-۳
۸۲.....	عملیات انحلال جزئی۲-۵-۳
۸۳.....	سرعت سرد کردن۳-۵-۳
۸۵.....	عملیات پیبر کردن۴-۵-۳
۸۶.....	سینتیک رشد ذرات'۶-۳
۸۸.....	(۱) سینتیک رشد ذرات' بدون حضور تنش۶-۳
۹۹.....	(۲) سینتیک رشد ذرات' در حضور تنش۶-۳
۱۰۱.....	(۱) بررسی ریزساختار سوپرآلیاژ IN-738LC تحت تأثیر عملیات حرارتی پیرسازی تحت تنش۲-۶-۳
۱۰۲.....	(۲) نیروی محرکه‌ی ایجاد ساختار جهت‌دار تحت تأثیر تنش۲-۶-۳
۱۰۴.....	(۳) تأثیر ساختار الواری روی خواص خوشی۲-۶-۳

۱۰۴.....	(۴-۲-۶-۳) تغییرات اندازه‌ی متوسط و درصد حجمی فاز ذرات ۷ در حین رشد
۱۰۷.....	مراجع
فصل ۴ - خواص مکانیکی و مکانیزم‌های استحکام‌دهی سوپرآلیاژ‌های پایه نیکل	۱۰۹
۱۰۹.....	۱-۴ خواص مکانیکی
۱۱۲.....	(۲-۴) مکانیزم‌های استحکام‌دهی یا سخت‌کننده
۱۱۳.....	۱-۲-۴) تشکیل محلول جامد
۱۱۵.....	۱-۱-۲-۴) عدم انتباط اندازه
۱۱۵.....	(۲-۱-۲-۴) عدم انتباط ضریب الاستیسیته
۱۱۶.....	۳-۱-۲-۴) نظم کم دامنه
۱۱۷.....	۴-۱-۲-۴) نقص چیدن
۱۱۸.....	(۲-۲-۴) رسوب سختی
۱۱۹.....	۱-۲-۲-۴) سخت شدن در اثر وجود نظم
۱۲۲.....	(۲-۲-۲-۴) سخت شدن در اثر عدم انتباط ثابت شبکه‌ی زمینه و ذره
۱۲۶.....	(۳-۲-۴) تأثیر مورفولوژی مرزدانه‌ها بر استحکام
۱۲۸.....	(۳-۴) مدل‌های تغییرشکل سوپرآلیاژ‌های رسوب سخت شده‌ی پایه نیکل
۱۲۸.....	۱-۳-۴) مدل‌های برش رسوب
۱۲۹.....	(۲-۳-۴) مدل‌های عبور نابجایی
۱۲۹.....	(۳-۳-۴) مدل‌های تغییرشکل مرزدانه
۱۳۰.....	(۴-۴) تأثیر درصد حجمی و اندازه‌ی ۷ روی خواص مکانیکی سوپرآلیاژ‌های پایه نیکل
۱۳۵.....	مراجع
فصل ۵ - ویژگی‌های سوپرآلیاژ‌های پایه نیکل Udimet-111 و GTD-500	۱۳۷
۱۳۷.....	۱-۵) سوپرآلیاژ GTD-111
۱۳۸.....	(۱-۵) مشخصات و خواص سوپرآلیاژ GTD-111
۱۴۰.....	(۲-۱-۵) رفتار کششی دمای بالای سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111
۱۴۷.....	(۲-۵) سوپرآلیاژ Udimet 500
۱۴۷.....	(۱-۲-۵) عناصر تشکیل دهنده‌ی سوپرآلیاژ Udimet 500
۱۴۸.....	(۲-۲-۵) ریزساختار Udimet 500 ریختگی
۱۴۹.....	(۳-۲-۵) خواص کششی سوپرآلیاژ Udimet 500
۱۴۹.....	(۳-۵) عملیات حرارتی Udimet 500 ریختگی
۱۴۹.....	(۱-۳-۵) عملیات محلول‌سازی کامل
۱۵۰.....	(۲-۳-۵) عملیات محلول‌سازی جزئی
۱۵۰.....	(۳-۳-۵) عملیات پیرسازی
۱۵۰.....	(۴-۵) تأثیر متغیرهای عملیات حرارتی روی خصوصیات Udimet 500
۱۵۲.....	(۱-۴-۵) تأثیر سرعت سرد شدن از مرحله‌ی انحلال جزئی روی ریزساختار
۱۵۸.....	(۲-۴-۵) تأثیر سرعت سرد کردن روی درصد رسوب ۷
۱۵۹.....	(۳-۴-۵) تأثیر سرعت سرد شدن از مرحله‌ی انحلال جزئی روی خواص مکانیکی
۱۵۹.....	(۱-۳-۴-۵) سختی

۱۶۰.....	(۲-۳-۴-۵) استحکام کششی
۱۶۰.....	الف) استحکام کششی در دمای محیط
۱۶۳.....	(۳-۳-۴-۵) خواص خزشی
۱۶۴.....	مراجع

۱۶۵.....	فصل ۶ - رفتار و مکانیزم‌های خزشی سوپرآلیاژها
۱۶۵.....	۱-۶ عوامل مؤثر بر کاهش استحکام ناشی از افزایش دما
۱۶۶.....	۲-۶ خزش
۱۶۸.....	۳-۶ مکانیزم‌های تغییرشکل خزشی
۱۶۸.....	۱-۳-۶ (۱) تغییرشکل در تنفس برشی نظری
۱۶۸.....	۲-۳-۶ (۲) لغزش و دوقلویی شدن
۱۶۹.....	۳-۳-۶ (۳) خزش ناشی از نفوذ
۱۷۱.....	۴-۳-۶ (۴) لغزش مرزدانه‌ای
۱۷۴.....	۱-۴-۳-۶ (۱) برخی مشخصات لغزش مرزدانه‌ای
۱۷۵.....	۲-۴-۳-۶ (۲) مکانیزم‌های ایجاد لغزش مرزدانه‌ای
۱۸۰.....	۵-۳-۶ (۵) خزش هارپر - دورن
۱۸۰.....	۶-۳-۶ (۶) تفاوت خزش لغزش مرزدانه‌ای ناشی از نفوذ با خزش هارپر - دورن
۱۸۱.....	۷-۳-۶ (۷) مهاجرت مرزدانه
۱۸۱.....	۸-۳-۶ (۸) خزش نابجایی
۱۸۴.....	۴-۶ (۹) تغییر مکانیزم در خزش
۱۸۵.....	۵-۶ (۱۰) شکست در دمای بالا
۱۸۷.....	۵-۶ (۱۱) نقشه‌ی شکست دمای بالا
۱۹۱.....	۶-۶ (۱۲) تأثیر چند پارامتر متالورژیکی روی خزش
۱۹۱.....	۱-۶-۶ (۱۳) اندازه‌ی دانه
۱۹۲.....	۲-۶-۶ (۱۴) ترکیب شیمیایی
۱۹۲.....	۳-۶-۶ (۱۵) روش ذوب
۱۹۲.....	۴-۶-۶ (۱۶) کار مکانیکی
۱۹۳.....	۷-۶ (۱۷) رفتار خزشی سوپرآلیاژهای پایه نیکل
۱۹۳.....	۱-۷-۶ (۱۸) خزش مرحله‌ی اول
۱۹۴.....	۲-۷-۶ (۱۹) خزش مرحله‌ی دوم یا یکنواخت
۱۹۵.....	۳-۷-۶ (۲۰) مکانیزم‌های خزش در ناحیه‌ی سوم
۱۹۶.....	۴-۶ (۲۱) مکانیزم‌های تغییرشکل خزشی سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111
۲۰۳.....	۹-۶ (۲۲) اثر فاز ۷' بر خواص خزشی
۲۰۸.....	۱۰-۶ (۲۳) اثر شیار بر خواص خزشی
۲۰۸.....	۱۰-۶ (۲۴) تأثیر شیار بر شکست
۲۰۸.....	۱-۱۰-۶ (۲۵) انعطاف‌پذیری خزشی چند محوره
۲۰۹.....	۲-۱۰-۶ (۲۶) روش‌های بررسی حالت چند محوره
۲۱۹.....	۲-۱۰-۶ (۲۷) تأثیر شیار بر عمر و رفتار خزشی سوپرآلیاژها
۲۱۹.....	۱-۲-۱۰-۶ (۲۸) بررسی روش‌های رشد ترک خزشی در سوپرآلیاژها

۲۲۳.....	۳-۲-۱۰-۶ تأثیر شیار بر خواص خزشی و گسیختگی IN718
۲۲۴.....	۴-۲-۱۰-۶ تأثیر شیار روی عمر خزشی سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC
۲۳۰.....	۱۱-۶ نقشه‌ی مکانیزم‌های تغییر شکل خزشی
۲۳۱.....	۱۲-۶ روش‌های مخرب تخمین عمر
۲۳۱.....	۱-۱۲-۶ پارامتر لارسون - میلر
۲۳۲.....	۲-۱۲-۶ معادله‌ی مانکمن - گرانت
۲۳۳.....	۳-۱۲-۶ معادله‌ی دابز - میلیکا
۲۳۴.....	۴-۱۲-۶ معادله‌ی کول و همکاران
۲۳۵.....	۵-۱۲-۶ روش θ -Projection
۲۴۴.....	۱۳-۶ خصوصیات خزشی سوپرآلیاژ GTD-111
۲۴۷.....	مراجع

فصل ۷ - تغییرات ریزساختاری و عیوب ناشی از خزش

۲۵۱.....	۱-۷ سوپرآلیاژ‌های پایه نیکل
۲۵۱.....	۱-۱-۷ پایداری γ
۲۵۱.....	۲-۱-۷ تجزیه‌ی γ به γ' (Ni ₃ Nb or Ta) و γ'' (Ni ₃ Ti)
۲۵۳.....	۳-۱-۷ واکنش‌های کاربیدی
۲۵۴.....	۴-۱-۷ فازهای مضر TCP
۲۵۴.....	۵-۱-۷ مرزدانه‌ای γ
۲۵۴.....	۶-۱-۷ زوال ریزساختار سوپرآلیاژ‌های پایه نیکل
۲۵۸.....	۲-۷ ترک‌ها و حفره‌های مرزدانه‌ای
۲۶۱.....	۳-۷ به هم پیوستن حفرات
۲۶۷.....	۴-۷ بازیابی و تشکیل شبکه‌ی نابجایی در فصل مشترک ۷/۷ و درون رسوب‌های γ'
۲۷۳.....	مراجع

فصل ۸ - روش‌های برطرف کردن عیوب و تغییرات ریزساختاری ناشی از خزش

۲۷۵.....	۱-۸ مقدمه
۲۷۵.....	۲-۸ آنیل تحت فشار یا فشردن ایزواستاتیک داغ (HIP)
۲۷۶.....	۳-۸ تأثیر HIP روی بستن حفره‌ها و افزایش چگالی قطعات ریختگی
۲۷۸.....	۴-۸ اثرات HIP روی ساختار متالورژیکی پره‌های ریختگی
۲۸۰.....	۵-۸ اثرات HIP روی خصوصیات مکانیکی پره‌های ریختگی
۲۸۱.....	۶-۸ تأثیر متغیرهای HIP روی خصوصیات متالورژیکی و مکانیکی
۲۸۴.....	۷-۸ بازسازی و تعویض پره‌ها با استفاده از HIP
۲۸۵.....	۸-۸ عوامل محدود کننده و عوارض منفی HIP
۲۹۲.....	مراجع
۲۹۱.....	واژه‌یاب
۲۹۵.....	پیوست‌ها

تعدادیم به:

پروپاره
در راه

همسر و فرزندانم سینا و پویا؛

و همهی متألکه‌ها

پیش گفتار

سوپرآلیاژهای پایه نیکل، مواد مقاوم به خزشی هستند که در شرایط دمایی بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند. از این مواد در ساخت قطعات داغ توربین‌های گازی و بخار، مبدل‌های حرارتی، دیگ‌های بخار، عایق‌های حرارتی، قطعات داغ موتور هوایپماها و موشک‌ها استفاده می‌شود. آنها به ترکیبی از خواصی چون استحکام بالا، مقاومت خوشی و خستگی خوب، مقاومت به خوردگی و توانائی کار در دماهای بالا برای زمان‌های طولانی (یعنی پایداری متالورژیکی) نیاز دارند. ترکیب استحکام دما بالا و مقاومت به آسیب سطحی این مواد با دیگر مواد فلزی قابل مقایسه نیست. در آن‌ها از عناصر کاربیدزا و دیرگدازی با نقطه ذوب بالا استفاده شده است. قطعات تهیه شده از آلیاژهای دمای بالا با روش‌های مختلفی ساخته می‌شوند. جنس، اندازه، شکل و محل مصرف و شرایط کاری قطعات تعیین کننده روش ساخت آن‌ها هستند. ریخته‌گری، فورج و متالورژی پودر مهم‌ترین روش‌های تولید سوپرآلیاژها محسوب می‌شوند.

آلیاژهای دمای بالا طی قرار گرفتن در شرایط کاری و دمای بالا، دچار تغییرات ریزساختاری می‌شوند. این تغییرات در اثر عوامل مختلفی مانند: میزان پایداری فاز رسوبی^۷ و تجزیه آن، تشکیل فازهای مضر، واکنش‌های کاربیدی، تغییر مورفولوژی فاز^۷ مرزدانه‌ای و ایجاد ترک‌ها و حفره‌های مرزدانه‌ای به وجود می‌آیند. در این کتاب دلائل و شرایط ایجاد این تغییرات و عیوب در سوپرآلیاژهای پایه نیکل مورد بحث قرار خواهد گرفت. همچنین، تشکیل شبکه نابجایی در فصل مشترک^{۷-۶} و درون رسوب‌های^۷ در اثر خوش‌های طولانی مدت در دماهای بالا و تنش پایین بررسی می‌شود. در کتاب حاضر سعی می‌شود که نقش عملیات فشار داغ ایزوستاتیک (HIP) در بهبود خصوصیات متالورژیکی و مکانیکی و افزایش عمر قطعات ریختگی توربین‌های گازی بررسی و مطالعه شود. همچنین اهمیت آن در بازسازی و تعمیر پره‌ها و قطعات مستعمل توربین‌ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

کتاب حاضر مشتمل بر هشت فصل است که با بیان تاریخچه‌ای از طراحی و توسعه‌ی سوپرآلیاژهای پایه نیکل، خصوصیات شیمیایی و ریزساختاری و مکانیکی آن‌ها را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. در این کتاب، با تأکید بر روش ریخته‌گری، مشخصات و ویژگی‌ها و مراحل

انجام آن و نیز مکانیزم‌های تشکیل و حذف آخال‌های به وجود آمده در حین شمش‌ریزی مورد بحث قرار خواهد گرفت. همچنین، به تأثیر متغیرهای عملیات حرارتی روی خصوصیات ریزساختاری و خواص مکانیکی این آلیاژها پرداخته خواهد شد. در این کتاب ضمن ارائه مدل‌های مختلف تغییرشکل سوپرآلیاژهای رسوب سخت شده پایه نیکل، مکانیزم‌های مختلف استحکام‌دهی مانند: تشکیل محلول جامد، رسوب سختی و استحکام ناشی از مرزدانه در سوپرآلیاژهای پایه نیکل مورد بحث قرار خواهد گرفت. تأثیر درصد حجمی و اندازه لر روی خواص مکانیکی این سوپرآلیاژها نیز مطرح می‌شود. در این کتاب رفتار خوشی سوپرآلیاژهای پایه نیکل در دماها و تنش‌های مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین چند روش پیش‌بینی و تخمین عمر برای این آلیاژها مطرح خواهد شد.

این مجموعه بر آن است تا مفاهیم مرتبط با این موضوعات را به شکلی ساده و روان به خوانندگان منتقل نماید. منابع مورد استفاده در تهیه این کتاب، مراجع معتبر داخلی و خارجی و نتایج تحقیقات و پژوهش‌های متعدد نویسنده می‌باشد. از این روی، دانشجویان دوره‌های کاردانی، کارشناسی و تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی متالورژی و مکانیک می‌توانند از این کتاب بهره‌ها گیرند. همچنین مطالعه این کتاب به محققین و احدهای تحقیق و توسعه شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی توصیه می‌گردد.

بدیهی است نخستین کسی که می‌باید با کمال خضوع و از اعمق جان از او تشکر کرد خداوند عالم و قادر است که توانایی تألیف این کتاب را به این جانب عطا فرمود. از الطاف بی‌پایان و بی‌شمار او که همه مخلوقات را فرا گرفته است شاکرم. از همسر و فرزندانم که صبورانه دشواری‌های زمان تألیف و تدوین این کتاب را تحمل نمودند سپاسگزارم. همچنین از مدیریت و کارشناسان محترم شرکت مهندسی مواد کاران، که تهیه بخشی از مطالب این کتاب با همکاری و مساعدت آنها صورت پذیرفته است، تشکر می‌شود. در تهیه این کتاب از نظریات و پیشنهادهای اساتید محترم گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد استفاده شده است که به این وسیله از همه آن‌ها تشکر و قدردانی می‌کنم. از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه جناب آقای دکتر شعبانی ورکی و همکاران ایشان که امکان چاپ و نشر این کتاب را فراهم نمودند نیز تشکر می‌نمایم.

سید عبدالکریم سجادی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
پاییز ۱۳۹۲